

C.O.C. Comune di Campotosto

Aggiornamento Esiti di Agibilità **-Fucino-** alla data del 23 luglio 2018

Esiti AeDES

Esito	Significato			
A	Edificio agibile			
B	Edificio temporaneamente inagibile ma agibile con provvedimenti di pronto intervento			
C	edificio parzialmente inagibile			
D	edificio parzialmente inagibile da rivedere con approfondimento			
E	Edificio inagibile			
F	Edificio inagibile per rischio esterno			
R	Rudere			
Esito	Nome	indirizzo	foglio	particella - sub
E	Masci Silvana (ed. 1-2-3) (esito verifica AeDES)	Rio Fucino	46	4